

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES The Clymer No-Go Headspace Gauges are precision tools designed to help gunsmiths and firearm enthusiasts verify that a firearm's chamber does not exceed the maximum safe headspace dimensions. By identifying excessive chamber length, these gauges prevent potential safety hazards such as case ruptures or misfires, ensuring the firearm operates within the specified tolerances. They are essential during the chambering of new barrels, routine maintenance, or when assessing used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer No-Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer No-Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184100264
- Mfr. No.: NG300WSM
- Cartridge: 300 WSM (Winchester Short Mag), 270 WSM (Winchester Short Mag), 338 Winchester Magnum, 325 WSM (Winchester Short Mag)
- Color: Steel
- Height: 0.53"
- Length: 1.885"
- Material: Steel
- Model Number: NO GO 300 WSM
- Style: No Go Gauge
- Weight: 0.2 lbs
- Width: 0.53"
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CLYMER NOGO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Suomi: Turvaohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)

Sicherheitsanleitung für die HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die sichere und genaue Messung der Kammerlänge eines Gewehrs beim Einsetzen eines neuen Laufs oder beim Überprüfen einer gebrauchten Feuerwaffe zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass du das Produkt in einer sicheren Umgebung verwendest.
- Verwende das Messgerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden beschrieben.
- Halte das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Messgerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Wenn du Mängel bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suche nach geeigneten Abhilfemaßnahmen.
- Befolge stets die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Sicherheit und Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Messung des Headspace entladen ist.
- Überprüfe immer den Headspace, bevor du eine gebrauchte Waffe abfeuerst.
- Trage beim Einsatz des Messgeräts eine Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Übe keinen Druck auf das Messgerät aus, um es in die Kammer einzuführen; es sollte straff passen, aber keinen übermäßigen Druck erfordern.
- Halte während der Nutzung des Messgeräts, insbesondere beim Messen des Headspace in einer Feuerwaffe, einen sicheren Abstand zu anderen Personen.
- Wenn du dir über den Messprozess unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Gunsmith.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen für den Messprozess.

2. Verwendung des Messgeräts:

- Führe das NOGOMessgerät in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Schiebe das Messgerät vorsichtig in die Kammer, bis es stoppt.
- Wenn der Verschluss auf das NOGOMessgerät schließt, bedeutet dies, dass der Headspace zu lang ist und möglicherweise unsicher zu feuern ist.
- Wenn der Verschluss nicht schließt, ist der Headspace akzeptabel.
- Entferne das Messgerät aus der Kammer, nachdem die Messung abgeschlossen ist.

3. Reinigung und Wartung:

- Reinige das Messgerät nach der Verwendung mit einem weichen Tuch, um Schmutz oder Öl zu entfernen.
- Bewahre das Messgerät an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Messgeräte gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Messgerät nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es aus Metall besteht oder gefährliche Materialien enthält. Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktinformationen wende dich bitte an den angegebenen EUKontaktpunkt, der mit deiner Produktverpackung oder dem Einzelhändler bereitgestellt wird.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung der HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und suche professionelle Hilfe, wenn du dir über einen Aspekt der Nutzung dieses Produkts unsicher bist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Thank you for choosing the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. This product is designed to ensure the safe and accurate measurement of the rifle chamber length when chambering a new barrel or checking a used firearm. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always ensure that you are using the product in a safe environment.
- Use the gauge only for its intended purpose as described in this guide.
- Keep the gauge out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gauge for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and seek appropriate remedies.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm safety and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before measuring headspace.
- Always check the headspace before firing a used gun.
- Use protective eyewear when using the gauge to prevent injury.
- Do not force the gauge into the chamber; it should fit snugly but not require excessive force.
- Maintain a safe distance from others while using the gauge, especially when measuring headspace in a firearm.
- If you are unsure about the measurement process, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and equipment for the measurement process.

2. Using the Gauge:

- Insert the NOGO gauge into the chamber of the firearm.
- Gently push the gauge into the chamber until it stops.
- If the bolt closes on the NOGO gauge, it indicates that the headspace is too long and may be unsafe to fire.
- If the bolt does not close, the headspace is acceptable.
- Remove the gauge from the chamber after the measurement is complete.

3. Cleaning and Maintenance:

- After use, clean the gauge with a soft cloth to remove any debris or oil.
- Store the gauge in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable gauges in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gauge in regular household waste if it is made of metal or contains hazardous materials. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding safety or product information, please reach out to the designated EU contact point provided with your product packaging or retailer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure safe and effective use of the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Always prioritize safety and seek professional assistance if you are uncertain about any aspect of using this product. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

Introducción

Gracias por elegir los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Este producto está diseñado para asegurar la medición segura y precisa de la longitud de la recámara de un rifle al chamberar un nuevo cañón o al verificar un arma de fuego usada. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de usar el producto en un entorno seguro.
- Utiliza el medidor solo para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas algún defecto, interrumpe su uso de inmediato y busca las soluciones apropiadas.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con la seguridad y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de medir el espacio de cabeza.
- Siempre verifica el espacio de cabeza antes de disparar un arma usada.
- Usa gafas de protección al utilizar el medidor para prevenir lesiones.
- No fuerces el medidor en la recámara; debe encajar ajustadamente pero no requerir fuerza excesiva.
- Mantén una distancia segura de otras personas mientras usas el medidor, especialmente al medir el espacio de cabeza en un arma de fuego.
- Si no estás seguro sobre el proceso de medición, consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para el proceso de medición.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el medidor NOGO en la recámara del arma de fuego.
- Empuja suavemente el medidor en la recámara hasta que se detenga.
- Si el cerrojo se cierra sobre el medidor NOGO, indica que el espacio de cabeza es demasiado largo y puede ser inseguro disparar.
- Si el cerrojo no se cierra, el espacio de cabeza es aceptable.
- Retira el medidor de la recámara una vez que la medición esté completa.

3. Limpieza y Mantenimiento:

- Después de usar, limpia el medidor con un paño suave para eliminar cualquier residuo o aceite.

- Almacena el medidor en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier medidor dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el medidor en la basura doméstica regular si está hecho de metal o contiene materiales peligrosos. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información del producto, por favor, dirígete al punto de contacto designado en el empaque de tu producto o minorista.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Siempre prioriza la seguridad y busca asistencia profesional si no estás seguro sobre algún aspecto del uso de este producto. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Merci d'avoir choisi la jauge d'espace libre CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Ce produit est conçu pour garantir la mesure précise et sûre de la longueur de la chambre du fusil lors du chambrage d'un nouveau canon ou de la vérification d'une arme d'occasion. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi d'utiliser le produit dans un environnement sûr.
- Utilise la jauge uniquement pour son objectif prévu tel que décrit dans ce guide.
- Garde la jauge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la jauge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu remarques des défauts, arrête immédiatement son utilisation et cherche des remèdes appropriés.
- Suis toujours les lois et règlements locaux concernant la sécurité et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de mesurer l'espace de tête.
- Vérifie toujours l'espace de tête avant de tirer avec une arme d'occasion.
- Utilise des lunettes de protection lorsque tu utilises la jauge pour éviter les blessures.
- Ne force pas la jauge dans la chambre ; elle doit s'adapter confortablement sans nécessiter une force excessive.
- Maintiens une distance de sécurité avec les autres pendant l'utilisation de la jauge, surtout lors de la mesure de l'espace de tête dans une arme à feu.
- Si tu n'es pas sûr du processus de mesure, consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires pour le processus de mesure.

2. Utilisation de la Jauge :

- Insère la jauge NOGO dans la chambre de l'arme à feu.
- Pousse doucement la jauge dans la chambre jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
- Si la culasse se ferme sur la jauge NOGO, cela indique que l'espace de tête est trop long et peut être dangereux à tirer.
- Si la culasse ne se ferme pas, l'espace de tête est acceptable.
- Retire la jauge de la chambre après que la mesure soit terminée.

3. Nettoyage et Entretien :

- Après utilisation, nettoie la jauge avec un chiffon doux pour enlever toute saleté ou huile.
- Range la jauge dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute jauge endommagée ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la jauge dans les déchets ménagers ordinaires si elle est en métal ou contient des matériaux dangereux. Vérifie auprès des autorités locales les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, n'hésite pas à te référer au point de contact désigné de l'UE fourni avec l'emballage de ton produit ou ton détaillant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de la jauge d'espace libre CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Priorise toujours la sécurité et cherche une assistance professionnelle si tu es incertain à propos de tout aspect de l'utilisation de ce produit. Merci de prêter attention à ces importantes lignes directrices de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CLYMER NOGO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduzione

Grazie per aver scelto il CLYMER NOGO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Questo prodotto è progettato per garantire la misurazione sicura e accurata della lunghezza della camera del fucile quando si camere una nuova canna o si controlla un'arma usata. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre di utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro.
- Utilizza il calibro solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Tieni il calibro fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il calibro per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti, interrompi immediatamente l'uso e cerca le opportune soluzioni.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti la sicurezza e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di misurare l'headspace.
- Controlla sempre l'headspace prima di sparare con un'arma usata.
- Utilizza occhiali protettivi quando utilizzi il calibro per prevenire infortuni.
- Non forzare il calibro nella camera; deve adattarsi perfettamente ma non richiedere una forza eccessiva.
- Mantieni una distanza di sicurezza dagli altri mentre utilizzi il calibro, specialmente quando misuri l'headspace in un'arma da fuoco.
- Se non sei sicuro del processo di misurazione, consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per il processo di misurazione.

2. Utilizzo del Calibro:

- Inserisci il calibro NOGO nella camera dell'arma da fuoco.
- Spingi delicatamente il calibro nella camera fino a quando non si ferma.
- Se il bullone si chiude sul calibro NOGO, indica che l'headspace è troppo lungo e potrebbe essere pericoloso sparare.
- Se il bullone non si chiude, l'headspace è accettabile.
- Rimuovi il calibro dalla camera dopo aver completato la misurazione.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulisci il calibro con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o olio.
- Conserva il calibro in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali calibro danneggiati o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il calibro nei rifiuti domestici regolari se è realizzato in metallo o contiene materiali pericolosi. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza o informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE designato fornito con l'imballaggio del prodotto o il rivenditore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del CLYMER NOGO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Dai sempre priorità alla sicurezza e cerca assistenza professionale se hai dubbi su qualsiasi aspetto dell'uso di questo prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduksjon

Takk for at du valgte HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Dette produktet er designet for å sikre sikker og nøyaktig måling av kammerlengden til riflen når du kammerer et nytt løp eller kontrollerer et brukt skytevåpen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker produktet på en trygg og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at du bruker produktet i et trygt miljø.
- Bruk gauge kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne guiden.
- Hold gauge utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig gauge for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du legger merke til noen defekter, må du umiddelbart slutte å bruke den og søke passende tiltak.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående sikkerhet og bruk av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før du måler headspace.
- Sjekk alltid headspace før du avfyrer et brukt våpen.
- Bruk vernebriller når du bruker gauge for å forhindre skade.
- Ikke tving gauge inn i kammeret; den skal passe godt, men ikke kreve overdreven kraft.
- Oppretthold en trygg avstand fra andre mens du bruker gauge, spesielt når du måler headspace i et skytevåpen.
- Hvis du er usikker på måleprosessen, konsulter en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er helt avfyrt og pekes i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr for måleprosessen.

2. Bruke gauge:

- Sett NOGO gauge inn i kammeret til skytevåpenet.
- Skyv forsiktig gauge inn i kammeret til det stopper.
- Hvis løpet lukkes på NOGO gauge, indikerer det at headspace er for langt og kan være usikkert å avfyre.
- Hvis løpet ikke lukkes, er headspace akseptabel.
- Fjern gauge fra kammeret etter at målingen er fullført.

3. Rengjøring og vedlikehold:

- Etter bruk, rengjør gauge med en myk klut for å fjerne eventuelle rusk eller olje.
- Oppbevar gauge på et tørt sted, borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller ubrukelige gauges i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast gauge i vanlig husholdningsavfall hvis den er laget av metall eller inneholder farlige materialer. Sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For forespørsel angående sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt det angitte EUkontaktpunktet som følger med produktpakningen eller forhandleren.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Prioriter alltid sikkerhet og søk profesjonell hjelp hvis du er usikker på noen aspekt av bruken av dette produktet. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetsretningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego i dokładnego pomiaru długości komory broni podczas osadzania nowej lufy lub sprawdzania używanej broni. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że używasz produktu w bezpiecznym środowisku.
- Używaj wskaźnika wyłącznie do jego zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Przechowuj wskaźnik w miejscu niedostępnym dla dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, natychmiast zaprzestań używania i poszukaj odpowiednich środków zaradczych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania broni.

Specyficzne Środki Ostrożności Przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed pomiarem odstępów zaporowych.
- Zawsze sprawdzaj odstęp zaporowy przed oddaniem strzału z używanej broni.
- Używaj okularów ochronnych podczas korzystania z wskaźnika, aby zapobiec urazom.
- Nie wymuszaj wskaźnika w komorze; powinien pasować ciasno, ale nie wymagać nadmiernej siły.
- Utrzymuj bezpieczną odległość od innych podczas używania wskaźnika, zwłaszcza podczas pomiaru odstępów zaporowych w broni.
- Jeśli nie jesteś pewien procesu pomiaru, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do procesu pomiaru.

2. Używanie Wskaźnika:

- Włóż wskaźnik NOGO do komory broni.
- Delikatnie wciśnij wskaźnik do komory, aż się zatrzyma.
- Jeśli zamek zamyka się na wskaźniku NOGO, oznacza to, że odstęp zaporowy jest zbyt duży i może być niebezpieczny do strzału.
- Jeśli zamek się nie zamyka, odstęp zaporowy jest akceptowalny.
- Po zakończeniu pomiaru usuń wskaźnik z komory.

3. Czyszczenie i Konserwacja:

- Po użyciu wyczyść wskaźnik miękką szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia lub olej.
- Przechowuj wskaźnik w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużywalne wskaźniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest wykonany z metalu lub zawiera materiały niebezpieczne. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE, który znajduje się w opakowaniu produktu lub u sprzedawcy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie WSKAŹNIKÓW ODSZCZĘTU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i poszukuj profesjonalnej pomocy, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące jakiegokolwiek aspektu korzystania z tego produktu. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Turvaohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareille

Johdanto

Kiitos, että valitsit CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarit. Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja tarkka mittaaminen aseiden patruunapesän pituudesta, kun kampeat uutta piippua tai tarkistat käytettyä ampumaasetta. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä.
- Käytä mittaria vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mittari säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja, lopeta käyttö heti ja etsi sopivia korjaustoimenpiteitä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden turvallisuutta ja käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen headspacemittauksen tekemistä.
- Tarkista headspace aina ennen käytetyn aseiden ampumista.
- Käytä suojalaseja mittarin käytön aikana vammojen estämiseksi.
- Älä pakota mittaria aseeseen kampeen; sen tulee istua tiukasti, mutta sen ei pitäisi vaatia liiallista voimaa.
- Pidä turvallinen etäisyys muista käyttäessäsi mittaria, erityisesti mittaustilanteissa.
- Jos olet epävarma mittausprosessista, kysy neuvoa pätevältä asekorjaajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet mittausprosessia varten.

2. Mittarin käyttö:

- Aseta NOGOmittari aseeseen kampeen.
- Työnnä mittaria varovasti kampeen, kunnes se pysähtyy.
- Jos lukko sulkeutuu NOGOmittarin ympärille, se osoittaa, että headspace on liian pitkä ja ampuminen voi olla vaarallista.
- Jos lukko ei sulkeudu, headspace on hyväksyttävä.
- Poista mittari kampeesta mittauksen jälkeen.

3. Puhdistus ja Huolto:

- Käytön jälkeen puhdista mittari pehmeällä kankaalla poistaaksesi mahdolliset roskat tai öljyt.
- Säilytä mittari kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat mittarit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mittaria tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos se on valmistettu metallista tai sisältää

vaarallisia materiaaleja. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätiedot

Turvallisuus tai tuoteinformaatiokysymyksissä ota yhteyttä tuotepakkauksesi tai jälleenmyyjäsi mukana olevaan EUyhteyspisteeseen.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarien turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja hae ammattilaisapua, jos olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen käytön osaalueesta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du valt HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och noggrann mätning av gevärskammarlängden när du kammrar en ny pipa eller kontrollerar ett begagnat vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att du använder produkten i en säker miljö.
- Använd mätaren endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Förvara mätaren utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet mätaren för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter, sluta omedelbart att använda den och sök lämpliga åtgärder.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapensäkerhet och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du mäter headspace.
- Kontrollera alltid headspace innan du skjuter med ett begagnat vapen.
- Använd skyddsglasögon när du använder mätaren för att förhindra skador.
- Tvinga inte in mätaren i kammaren; den ska passa snuggt men inte kräva överdriven kraft.
- Håll ett säkert avstånd från andra medan du använder mätaren, särskilt när du mäter headspace i ett vapen.
- Om du är osäker på mätprocessen, rådfråga en kvalificerad gunsmith.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning för mätprocessen.

2. Använda mätaren:

- Sätt in NOGOMätaren i kammaren på vapnet.
- Tryck försiktigt mätaren in i kammaren tills den stannar.
- Om slutstycket stänger på NOGOMätaren indikerar det att headspace är för långt och kan vara osäkert att skjuta med.
- Om slutstycket inte stänger är headspace acceptabelt.
- Ta bort mätaren från kammaren efter att mätningen är klar.

3. Rengöring och underhåll:

- Efter användning, rengör mätaren med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller olja.
- Förvara mätaren på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara mätare i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte mätaren i vanligt hushållsavfall om den är gjord av metall eller innehåller farliga material. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som medföljer din produktförpackning eller återförsäljare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp om du är osäker på någon aspekt av att använda denna produkt. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečné a přesné měření délky komory pušky při osazování nové hlavně nebo kontrole použité střelné zbraně. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste porozuměli, jak produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zajistěte, aby byl produkt používán v bezpečném prostředí.
- Používejte měřič pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Udržujte měřič mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte měřič na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte vhodné řešení.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se bezpečnosti a používání střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před měřením headspace se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá.
- Vždy zkontrolujte headspace před výstřelem z použité zbraně.
- Při používání měřiče používejte ochranné brýle, abyste předešli zranění.
- Nenuťte měřič do komory; měl by se těsně vejít, ale neměl by vyžadovat nadměrnou sílu.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních při používání měřiče, zejména při měření headspace ve střelné zbraní.
- Pokud si nejste jisti procesem měření, konzultujte to s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň zcela vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Připravte si veškeré potřebné nástroje a vybavení pro proces měření.

2. Použití měřiče:

- Vložte NOGO měřič do komory střelné zbraně.
- Jemně zatlačte měřič do komory, dokud se nezastaví.
- Pokud se závěr zavře na NOGO měřiči, znamená to, že je headspace příliš dlouhý a může být nebezpečné střílet.
- Pokud se závěr nezavře, je headspace přijatelný.
- Po dokončení měření vyjměte měřič z komory.

3. Údržba a čištění:

- Po použití vyčistěte měřič měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo olej.
- Uložte měřič na suchém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné měřiče v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidňujte měřič v běžném domácím odpadu, pokud je vyroben z kovu nebo obsahuje nebezpečné materiály. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy ohledně bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU, který je uveden v balení produktu nebo u prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a vyhledejte odbornou pomoc, pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem používání tohoto produktu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.