

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED

Warne Scope Mounts is excited to introduce their second generation SKEL mount, the X-SKEL. This new MSR mount offers an additional 1" of forward cantilever, and 1 piece clamp design for added strength. The rugged, lightweight design of the X-SKEL maintains our famous Return to Zero capability, and utilizes ½" hex nuts for rock solid attachment. It features a skeletonized ring body and caps for reduced weight and steel threaded cap inserts for maximum durability. The X-SKEL places your optic at the IDEAL HEIGHT with a generous cantilever for proper eye relief, it will easily accommodate the longer eyepieces found on many of today's scopes. Lightweight, skeletonized aluminum body and caps to reduce overall weight without sacrificing reliability. #8 Torx style fasteners with steel threaded inserts to prevent stripping. Additional 1 Inch cantilever forward design to provide additional eye relief. Places your optic at the Ideal Height for MSR and similar platforms. 1/2" tactical nut attachment, 65 in/lb. of torque is recommended.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000378
- Mfr. No.: XSKE1R
- Elevation: -
- Finish: Red
- Height: -
- Scope Tube Diameter: 1"
- Style: Competition,3-Gun
- Delivery weight: 0.254kg
- UPC: 656813104826

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, RED](#)
- [Svenska: XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, RED](#)
- [Český: XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, RED](#)

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED

Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and disposal instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual thoroughly before installation and use to familiarize yourself with safety precautions and proper handling.

General Safety Guidelines

To ensure the safe use of the XSKEL mount, please adhere to the following guidelines: * Always inspect the mount for any visible damage before use. * Ensure that the mount is compatible with your scope and firearm before installation. * Use the mount only for its intended purpose. * Keep the mount out of reach of children and vulnerable individuals. * Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories. * Store the mount in a cool, dry place when not in use. * Regularly check for wear and tear, especially on fasteners and attachment points.

Specific Safety Precautions for Use

When using the XSKEL mount, please observe the following precautions: * Ensure that the mount is securely attached to your firearm before use. * Use a torque wrench to tighten the 1/2" tactical nut attachment to a recommended torque of 65 in/lb. * Do not exceed the manufacturer's specifications for scope weight and dimensions. * Avoid using the mount in extreme weather conditions without proper preparation. * If you notice any unusual sounds or instability during use, discontinue use immediately and inspect the mount. * Be cautious when handling the mount, as sharp edges may be present.

Instructions for Installation and Usage

To ensure proper installation and usage of the XSKEL mount, follow these steps: 1. **Preparation** * Gather all necessary tools, including a torque wrench and appropriate screwdrivers. * Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

1. Installation

- Align the mount with the scope tube and the firearm's rail.
- Insert the steel threaded inserts into the mount's clamp.
- Secure the mount using the #8 Torx style fasteners, ensuring they are tightened evenly.
- Use a torque wrench to tighten the tactical nut attachment to 65 in/lb.
- Check for stability and alignment before proceeding.

2. Usage

- Once installed, adjust your optic for proper eye relief.
- Test the mount by gently shaking the firearm to ensure it is secure.
- Maintain a safe shooting environment and follow all firearm safety protocols.

Disposal Instructions

When disposing of the XSKEL mount, please consider the following: * Follow local regulations for the disposal of metal and plastic materials. * If the mount is damaged or no longer usable, recycle it where possible. * Do not

dispose of the mount in household waste.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the XSKEL mount, please refer to the manufacturer's contact information available on the product packaging or website.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED. Your safety and satisfaction are our top priorities. Thank you for your attention to these important safety measures.

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED

Konsument Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, användningsriktlinjer och avfallsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs noggrant denna manual innan installation och användning för att bekanta dig med säkerhetsåtgärder och korrekt hantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av XSKELfästet, vänligen följ följande riktlinjer: * Inspektera alltid fästet för synliga skador innan användning. * Se till att fästet är kompatibelt med ditt kikarsikte och vapen innan installation. * Använd fästet endast för avsett syfte. * Håll fästet utom räckhåll för barn och sårbara individer. * Följ alla lokala lagar och förordningar angående tillbehör till skjutvapen. * Förvara fästet på en sval, torr plats när det inte används. * Kontrollera regelbundet för slitage, särskilt på fästelement och fästpunkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder XSKELfästet, observera följande försiktighetsåtgärder: * Se till att fästet är ordentligt fäst vid ditt vapen innan användning. * Använd en momentnyckel för att dra åt 1/2" taktiska muttern till rekommenderat vridmoment på 65 in/lb. * Överskrid inte tillverkarens specifikationer för kikarsiktets vikt och dimensioner. * Undvik att använda fästet i extrema väderförhållanden utan ordentlig förberedelse. * Om du märker några ovanliga ljud eller instabilitet under användning, avbryt användningen omedelbart och inspektera fästet. * Var försiktig när du hanterar fästet, eftersom vassa kanter kan förekomma.

Instruktioner för installation och användning

För att säkerställa korrekt installation och användning av XSKELfästet, följ dessa steg: 1. **Förberedelse** * Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och lämpliga skruvmejslar. * Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.

1. Installation

- Justera fästet med kikarsiktets tub och vapnets skena.
- Sätt in de gängade insatserna i fästets klämma.
- Säkra fästet med #8 Torxstil fästelement, se till att de är åtdragna jämnt.
- Använd en momentnyckel för att dra åt den taktiska muttern till 65 in/lb.
- Kontrollera stabilitet och justering innan du fortsätter.

2. Användning

- När fästet är installerat, justera ditt kikarsikte för korrekt ögonavstånd.
- Testa fästet genom att försiktigt skaka vapnet för att säkerställa att det är säkert.
- Upprätthåll en säker skutmiljö och följ alla säkerhetsprotokoll för skjutvapen.

Avfallsinstruktioner

Vid avfall av XSKELfästet, vänligen överväg följande: * Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plastmaterial. * Om fästet är skadat eller inte längre användbart, återvinn det där det är möjligt. * Släng inte fästet i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare hjälp eller frågor angående XSKELfästet, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på produktförpackningen eller webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED

Pokyny pro bezpečnostní instrukce pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED. Tento průvodce poskytuje zásadní bezpečnostní pokyny, pokyny k použití a pokyny pro likvidaci, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento manuál, abyste se seznámili s bezpečnostními opatřeními a správným zacházením.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby se zajistilo bezpečné používání montáže XSKEL, dodržujte prosím následující pokyny: * Vždy před použitím zkontrolujte montáž na viditelné poškození. * Ujistěte se, že je montáž kompatibilní s vaším zaměřovačem a střelnou zbraní před instalací. * Používejte montáž pouze k jejímu zamýšlenému účelu. * Uchovávejte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob. * Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke střelným zbraním. * Když montáž nepoužíváte, skladujte ji na chladném a suchém místě. * Pravidelně kontrolujte opotřebení, zejména na spojovacích prvcích a místech uchycení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

Při používání montáže XSKEL dodržujte následující opatření: * Ujistěte se, že je montáž bezpečně připevněna k vaší střelné zbraň před použitím. * Použijte momentový klíč k utažení připojení 1/2" taktického matice na doporučený moment 65 in/lb. * Nepřekračujte specifikace výrobce pro hmotnost a rozměry zaměřovače. * Vyhněte se používání montáže za extrémních povětrnostních podmínek bez řádné přípravy. * Pokud během používání zaznamenáte neobvyklé zvuky nebo nestabilitu, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte montáž. * Buďte opatrní při manipulaci s montáží, protože mohou být přítomny ostré hrany.

Pokyny pro instalaci a používání

Aby byla zajištěna správná instalace a používání montáže XSKEL, postupujte podle těchto kroků: 1. **Příprava** * Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a vhodných šroubováků. * Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

1. Instalace

- Seřadte montáž se zaměřovačem a lištou střelné zbraně.
- Vložte ocelové závitové vložky do svorky montáže.
- Zajistěte montáž pomocí šroubů ve stylu Torx #8, přičemž zajistěte, aby byly utaženy rovnoměrně.
- Použijte momentový klíč k utažení taktického matice na 65 in/lb.
- Zkontrolujte stabilitu a zarovnání před pokračováním.

2. Použití

- Jakmile je montáž nainstalována, nastavte svůj optický přístroj pro správné uvolnění oka.
- Otestujte montáž jemným zatřesením se střelnou zbraní, abyste zajistili, že je bezpečně upevněna.
- Udržujte bezpečné střelecké prostředí a dodržujte všechny protokoly bezpečnosti při používání střelných zbraní.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci montáže XSKEL prosím zvažte následující: * Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových a

plastových materiálů. * Pokud je montáž poškozená nebo již není použitelná, recyklujte ji tam, kde je to možné.
* Nevyhazujte montáž do domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se montáže XSKEL se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání montáže XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.